

### АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

<b>Заказчик:</b> "Металлоконструкция"	<b>Дата:</b> 5 Марта. 2019г <b>Время работ:</b>
<b>Адрес проведения работ:</b> г.Курган пр.Конституции	<b>Удаленность объекта работ от офиса, км.</b>
<b>Оборудование Заказчика:</b>	
<b>Причина вызова сервисного специалиста:</b> Аварийный выезд. Остановка котла #1	
<b>Выявлено:</b> Неисправность турбонасадки котла #1. Теплообменник забит сажевыми отложениями.	
<b>Перечень выполненных работ:</b>  Чистка теплообменников от сажевых отложений котла #1 и #2 Замена турбонасадки котла # 1 Проверка параметров давления газа на горение.	

**Рекомендации сервисного специалиста:**

Требуется заменить эл.провода питания турбонасадок .  
Выполнить расключение турбонасадок к плате котла согласно инструкции оборудования.

**Какие запчасти потребуются для ремонта**

Заказчик просит выставить счёт на две турбонасадки

**Подпись сервисного специалиста:** Трубин О.Г.  
Островских А.А.

**Сделать фото проведенных работ:**

**Заключение по акту ответственного инженера «Территория тепла» за котельную :**



**Замечания клиента:**